

53 VPPB PARCELA 6B DEL PP1 “SAN NICASIO”

INFORME DE SITUACIÓN OCTUBRE 2009

CONSTRUCTORA: FERCABER

Fecha prevista para visita de obra y comprobar el estado de las viviendas, a finales de Octubre.

Albañilería, solados, alicatados y falsos techos

Hay que terminar remates de solados y chapados en planta baja.

Pintura

La pintura esta terminada, pendiente de remates finales.

Cerrajería

Hay que terminar la cerrajería de parte de los tendederos y no se ha empezado el cierre metálico de la parcela.

Ascensores

Se están realizando pruebas y ajustes finales para la tramitación de su documentación.

Garaje

Falta la pintura de señalización de plazas de garaje y la rotulación de la numeración.

Varios

Se han iniciado los trabajos de la urbanización interior de la manzana.

En los portales falta colocar los buzones y toda la señalización de evacuación y de identificación de viviendas.

Acometidas

Se han solicitado las acometidas definitivas de agua sanitaria, contra incendios y de electricidad.

Imágenes:

